NSS P0011㊍

オーバーボンド

取扱い説明書

株式会社ナカボーテック
NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING CO. LTD.

このたびは、オーハーボンドをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、ご使用される前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

１．用　途

充填剤として使用して下さい。接着剤としては使用できません。

２．特徴と仕様

密着性・耐水性に優れ、取扱いが容易であり、充填された硬化物をタガネなどで比較的簡単に除去できることなどを特徴とします。

オーハーボンドの仕様は次のとおりです。

種　類	型　番	主　成　分	色および性状	１容器当り質量
主　剤	ＯＨ－ＡＣ$_1$	ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ型ｴﾎﾟｷｼ樹脂	白色パテ状	１kg
硬化剤	ＯＨ－ＢＣ$_1$	変性ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｱﾐﾝ	淡赤色パテ状	１kg

※最少単位は２kgで１セットになります。

３．使用方法

(1) 充填部の油分および水分を十分に除去して下さい。

(2) 充填に必要な量を主剤（白色）と硬化剤（淡赤色）と質量で１：１になるように混合用の容器に取り出し、攪拌棒で全体が均一な色になるまでよく混合して下さい。

(3) 十分に混ぜ合わせた後、ヘラなどで必要個所につめて下さい。

気温によっては硬化時間が異なるので次の可使用時間を目安に充填を終わらせて下さい。

温度（℃）	可使用時間（分）
１０	１６０
２０	８０
３０	４０

［主剤１kg、硬化剤１kgを混合する場合］

(4) 充填後、固化するまでの養生時間は、温度２０℃で６時間以上です。

(5) 低温時（約１０℃以下）は主剤が固くなって混合しにくいことがあります。このときは、３０～４０℃のお湯で１～２時間程度温めてから使用して下さい。

なお、作業場所の１日の平均気温が５℃以下の場合は使用しないで下さい。

(6) ３０℃以上のときは可使用時間が短いので少量づつ混合して使用して下さい。

―以　上―